

海口市社情民意调查中心

关于 2018 年第二季度海口市建成区黑臭水体 整治效果公众评议调查报告

为贯彻落实国务院颁布实施的《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）和《海南省水务厅关于做好城市黑臭水体整治效果评估工作的函》（琼水城水函[2017]332号）文件精神，加快推进城市黑臭水体整治工作，改善城市人居环境，全面了解我市建成区黑臭水体整治效果，为市委市政府整治黑臭水体工作提供决策依据。受市水务局委托，市社情民意调查中心于2018年7月6日至17日开展了2018年第二季度海口市建成区黑臭水体整治效果公众评议调查工作，现将本次调查情况汇报如下：

公众评议调查结果显示，2018年二季度，我市建成区19条21处黑臭水体整治效果认定结果，除琼山区河口溪为存在争议外，其余20处水体均为初见成效。

一、调查的基本情况

本次公众评议调查工作自2018年7月6日始至17日结束，用时12天，共计发放《海口市建成区黑臭水体整治效果公众评议表》2800份，回收有效问卷2637份，每处水体有效问卷不低于120份，有效问卷回收率为94.18%。

（一）评议内容

评议内容主要包括：对被评议水体整治工作的了解程度，对被评议水体臭味、颜色的判断及对被评议水体黑臭整治效果的满

意度评价等。

（二）评议对象与方式

评议对象为我市建成区受各处黑臭水体影响范围内的社区居民、商户以及随机人群；抽样方式为随机抽样。

本次调查共随机抽取有效调查对象 2637 人，样本构成情况如下：

1. 性别构成情况

从评议对象性别看，男性 1345 人，占比 51.00%，比女性（1292 人，占比 49.00%）多 53 人，占比高 2.00 个百分点。详见图 1

2. 学历构成情况

从评议对象学历看，高中（中等专科）学历人员最多，为 930 人，占比 35.27%；其次为初中学历人员 667 人，占比 25.29%。除此之外，大学专科学历人员 461 人，占比 17.48%；大学本科学历人员 399 人，占比 15.13%；硕士研究生及以上学历人员 20 人，占比 0.76%。详见图 2

图1 评议对象性别构成情况





图2 评议对象学历构成情况



3. 年龄构成情况

从评议对象年龄构成情况看，26-40 岁年龄样本最多，为 1232 人，占比 46.72%；其次为 17-25 岁和 41-55 岁年龄样本，分别为 672 人和 512 人，占比分别为 25.48%和 19.42%，以上三个年龄段人群合计 2416 人，占比 91.62%。详见表 1-1

表 1-1 评议对象年龄构成情况

指标	年 龄					合计
	16 岁及以下	17-25 岁	26-40 岁	41-55 岁	56 岁以上	
人数(人)	40	672	1232	512	181	2637
占比(%)	1.52	25.48	46.72	19.42	6.86	100.00

(三) 评议方法

由市社情民意调查中心选派督导员、调查员前往被评议水体现场，由调查员随机抽取受访者，并按照《海口市建成区黑臭水体整治效果公众评议表》内容，以调查员逐项发问，受访者作答，督导员现场拍照留证存档的方式完成调查。

二、调查评议结果

(一) 总体满意度情况

本次评议我市建成区 19 条 21 处黑臭水体，共计回收有效问卷 2637 份，其中，“满意”问卷 1366 份，“基本满意”问卷 1082 份，“不满意”问卷 189 份，黑臭水体整治效果公众评议总体满意度比例（以下简称为满意度）为 92.83%。除琼山区河口溪（83.46%）外，其余水体满意度均大于 90%。

根据城市黑臭水体整治效果认定依据，除琼山区河口溪黑臭水体整治效果的认定结果为存在争议外，其余 20 处黑臭水体整

治效果的认定结果均为初见成效。（注：琼山区河口溪两岸属棚改区，因征地问题影响水体水环境治理。）详见表 1-2

表 1-2 2018 年一季度海口市建成区黑臭水体整治效果公众评议结果

序号	区域	水体名称	水体位置	有效评议表数(份)	满意评议表数(份)	基本满意评议表数(份)	不满意评议表数(份)	满意程度比例(%)	认定结果
1	市管水体	美舍河 A 段	沙坡水库至丁村桥	124	84	35	5	95.97	初见成效
2		美舍河 B 段	丁村桥至国兴大道	131	58	62	11	91.60	初见成效
3		美舍河 C 段	国兴大道至长堤路	126	74	49	3	97.62	初见成效
4	琼山区	道客沟	红城湖路与龙昆南路交叉处至龙昆沟上游末端	125	52	64	9	92.80	初见成效
5		响水河	响水河：响水河桥至滨江路；龙塘水：那央二桥至滨江路。	127	52	64	11	91.34	初见成效
6		河口溪	府城东门外分水枢纽至南渡江	127	47	59	21	83.46	存在争议
7		红城湖	位于琼山区红城湖路	127	74	47	6	95.28	初见成效
8	龙华区	东崩潭	龙昆南路百丽汇广场至正义路	125	58	57	10	92.00	初见成效
9		滨濂村排洪沟	滨涯路至金垦二横路	124	69	47	8	93.55	初见成效
10		东西湖	位于海口市人民公园内	126	89	33	4	96.83	初见成效
11		龙珠湾	绿园路至龙珠桥	125	31	82	12	90.40	初见成效
12		龙昆沟	面前坡涵桥至龙昆北路	126	69	49	8	93.65	初见成效
13		电力村排洪沟	滨海大道至杜鹃路	123	51	63	9	92.68	初见成效
14		大同沟	大同路至龙昆北路	122	61	53	8	93.44	初见成效
15	美兰区	白沙河	位于美兰区海甸四东路	128	87	33	8	93.75	初见成效

16		山内溪	滨江路至美苑路	125	57	61	7	94.40	初见成效
17		板桥溪	长堤路至文明东路	124	64	48	12	90.32	初见成效
18		鸭尾溪	横沟河至五西路明渠	125	80	39	6	95.20	初见成效
19		五西路明渠	位于美兰区海甸五西路	126	51	64	11	91.27	初见成效
20	秀英区	工业水库	南海大道至向荣路	125	77	39	9	92.80	初见成效
21		秀英沟	向荣路至滨海大道出口	126	81	34	11	91.27	初见成效
总体		—		2637	1366	1082	189	92.83	初见成效

评议结果认定依据：每个水体的评议表有效数量不少于 100 份，满意程度比例=满意%+基本满意%。如满意程度比例高于 90%，则认定该水体黑臭整治效果为初见成效；如满意程度比例低于 90%且高于 60%的，则认定该水体黑臭整治效果为存在争议；如满意程度比例低于 60%的，则认定该水体黑臭整治效果为未达到整治目标。

（二）分项评议情况

1. 居住或工作地与被评议水体的距离

总体上，从居住或工作地与被评议水体的距离看，100 米以内的 1132 人，占比 42.93%；100-500 米的 1103 人，占比 41.83%；500 米以外的 402 人，占比 15.24%。详见表 1-3

表 1-3 居住或工作地与被评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与被评议水体的距离			
	100 米以内	100-500 米	500 米以外	合计
人数(人)	1132	1103	402	2637
占比(%)	42.93	41.83	15.24	100.00

2. 对被评议水体整治工程的了解程度

总体上，从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 846 人，占比 32.08%；选择“有些了解”的 1080 人，占比 40.96%；二者合计为 1926 人，占比 73.04%；选择“不了解”

的 711 人，占比 26.96%。详见表 1-4

表 1-4 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	846	1080	711	2637
占比(%)	32.08	40.96	26.96	100.00

3. 被评议水体现在有无臭味问题

总体上，从被评议水体现在有无臭味问题看，选择“没有”的 1543 人，占比 58.52%；选择“有”的 196 人，占比 7.43%。详见表 1-5

表 1-5 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题			
	没有	偶尔有	有	合计
人数(人)	1543	898	196	2637
占比(%)	58.52	34.05	7.43	100.00

4. 被评议水体现在的颜色是否正常

总体上，从被评议水体现在的颜色是否正常看，选择“正常”的 1620 人，占比 61.43%；选择“不正常”的 288 人，占比 10.92%。详见表 1-6

表 1-6 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	1620	729	288	2637
占比(%)	61.43	27.65	10.92	100.00

5. 对被评议水体整治效果的满意程度

总体上，从对被评议水体整治效果的满意程度看，选择“满意”的 1366 人，占比 51.80%；选择“不满意”的 189 人，占比

7.17%。详见表 1-7

表 1-7 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	1366	1082	189	2637
占比(%)	51.80	41.03	7.17	100.00

三、各水体评议情况

(一) 市管水体

1. 美舍河 A 段

该水体位于沙坡水库至丁村桥，共计回收有效问卷 124 份，满意度为 95.97%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，100 米以内的满意度为 96.97%；500 米以外的满意度为 96.15%；100-500 米的满意度为 95.38%。详见表 2-1-1

表 2-1-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	23	9	1	50	12	3	11	14	1	124
占比(%)	69.70	27.27	3.03	76.92	18.46	4.62	42.31	53.85	3.84	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 47 人，占比 37.90%；选择“有些了解”的 34 人，占比 27.42%；二者合计为 81 人，占比 65.32%。详见表 2-1-2

表 2-1-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	47	34	43	124
占比(%)	37.90	27.42	34.68	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100-500米选择“没有”的 57 人,占比 58.76%; 100 米以内选择“没有”的 24 人,占比 24.75%; 500 米以外选择“没有”的 16 人,占比 16.49%。详见表 2-1-3

表 2-1-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	24	57	16	97	8	6	8	22	1	2	2	5
占比(%)	24.75	58.76	16.49	100.00	36.37	27.27	36.36	100.00	20.00	40.00	40.00	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的 91 人,占比 73.39%; 选择“偶尔不正常”和“不正常”的 33 人,占比 26.61%, 其中选择“不正常”的 10 人,占比 8.06%。详见表 2-1-4

表 2-1-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	91	23	10	124
占比(%)	73.39	18.55	8.06	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的

84人，占比67.74%；选择“基本满意”的35人，占比28.23%；二者合计为119人，占比95.97%。详见表2-1-5

表2-1-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	84	35	5	124
占比(%)	67.74	28.23	4.03	100.00

2. 美舍河B段

该水体位于丁村桥至国兴大道，共计回收有效问卷131份，满意度为91.60%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500米以外的满意度为100.00%；100-500米的满意度为91.53%；100米以内的满意度为90.48%。详见表2-2-1

表2-2-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100米以内			100-500米			500米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	28	29	6	27	27	5	3	6	-	131
占比(%)	44.45	46.03	9.52	45.77	45.76	8.47	33.33	66.67	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的26人，占比19.85%；选择“有些了解”的66人，占比50.38%；二者合计为92人，占比70.23%。详见表2-2-2

表 2-2-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	26	66	39	131
占比(%)	19.85	50.38	29.77	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100-500米选择“没有”的37人,占比53.62%;100米以内选择“没有”的32人,占比46.38%。详见表2-2-3

表 2-2-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	32	37	-	69	27	19	8	54	4	3	1	8
占比(%)	46.38	53.62	-	100.00	50.00	35.19	14.81	100.00	50.00	37.50	12.50	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的70人,占比53.44%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的61人,占比46.56%;其中选择“不正常”的14人,占比10.69%。详见表2-2-4

表 2-2-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	70	47	14	131
占比(%)	53.44	35.88	10.68	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的58人,占比44.27%;选择“基本满意”的62人,占比47.33%;

二者合计为 120 人，占比 91.60%。详见表 2-2-5

表 2-2-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	58	62	11	131
占比(%)	44.27	47.33	8.40	100.00

3. 美舍河 C 段

该水体位于国兴大道至长堤路，共计回收有效问卷 126 份，满意度为 97.62%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100 米以内的满意度为 96.77%；100-500 米的满意度为 96.72%。详见表 2-3-1

表 2-3-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	22	8	1	30	29	2	22	12	-	126
占比(%)	70.97	25.81	3.22	49.18	47.54	3.28	64.71	35.29	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 49 人，占比 38.89%；选择“有些了解”的 51 人，占比 40.48%；二者合计为 100 人，占比 79.37%。详见表 2-3-2

表 2-3-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	49	51	26	126
占比(%)	38.89	40.48	20.63	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100-500米选择“没有”的31人,占比39.74%;500米以外选择“没有”的28人,占比35.90%;100米以内选择“没有”的19人,占比24.36%。详见表2-3-3

表 2-3-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	19	31	28	78	11	28	5	44	1	2	1	4
占比(%)	24.36	39.74	35.90	100.00	25.00	63.64	11.36	100.00	25.00	50.00	25.00	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的87人,占比69.05%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的39人,占比30.95%,其中选择“不正常”的3人,占比2.38%。详见表2-3-4

表 2-3-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	87	36	3	126
占比(%)	69.05	28.57	2.38	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的74人,占比58.73%;选择“基本满意”的49人,占比38.89%;二者合计为123人,占比97.62%。详见表2-3-5

表 2-3-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	74	49	3	126
占比(%)	58.73	38.89	2.38	100.00

(二) 龙华区

1. 东崩潭

该水体位于龙昆南路百丽汇广场至正义路, 共计回收有效问卷 125 份, 满意度为 92.00%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看, 500 米以外的满意度为 100.00%; 100-500 米的满意度为 96.30%; 100 米以内的满意度为 89.53%。详见表 3-1-1

表 3-1-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	35	42	9	15	11	1	8	4	-	125
占比(%)	40.70	48.84	10.46	55.56	40.74	3.70	66.67	33.33	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看, 选择“了解”的 51 人, 占比 40.80%; 选择“有些了解”的 50 人, 占比 40.00%; 二者合计为 101 人, 占比 80.80%。详见表 3-1-2

表 3-1-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	51	50	24	125
占比(%)	40.80	40.00	19.20	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的28人,占比50.00%;100-500米选择“没有”的19人,占比33.93%;500米以外选择“没有”的9人,占比16.07%。详见表3-1-3

表 3-1-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	28	19	9	56	47	7	3	57	11	1	-	12
占比(%)	50.00	33.93	16.07	100.00	82.46	12.28	5.26	100.00	91.67	8.33	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的66人,占比52.80%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的59人,占比47.20%,其中选择“不正常”的11人,占比8.80%。详见表3-1-4

表 3-1-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	66	48	11	125
占比(%)	52.80	38.40	8.80	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的58人,占比46.40%;选择“基本满意”的57人,占比45.60%;二者合计为115人,占比92.00%。详见表3-1-5

表 3-1-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	58	57	10	125
占比(%)	46.40	45.60	8.00	100.00

2. 滨濂村排洪沟

该水体位于滨涯路至金垦二横路，共计回收有效问卷 124 份，满意度为 93.55%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，100 米以内的满意度为 100.00%；500 米以外的满意度为 92.11%；100-500 米的满意度为 91.94%。详见表 3-2-1

表 3-2-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	16	8	-	41	16	5	12	23	3	124
占比(%)	66.67	33.33	-	66.13	25.81	8.06	31.58	60.53	7.89	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 37 人，占比 29.84%；选择“有些了解”的 36 人，占比 29.03%；二者合计为 73 人，占比 58.87%。详见表 3-2-2

表 3-2-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	37	36	51	124
占比(%)	29.84	29.03	41.13	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100-500米选择“没有”的41人,占比51.25%;500米以外选择“没有”的22人,占比27.50%;100米以内选择“没有”的17人,占比21.25%。详见表3-2-3

表 3-2-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	17	41	22	80	3	17	12	32	4	4	4	12
占比(%)	21.25	51.25	27.50	100.00	9.38	53.13	37.49	100.00	33.34	33.33	33.33	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的74人,占比59.68%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的50人,占比40.33%,其中选择“不正常”的18人,占比14.51%。详见表3-2-4

表 3-2-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	74	32	18	124
占比(%)	59.68	25.81	14.51	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的69人,占比55.65%;选择“基本满意”的47人,占比37.90%;二者合计为116人,占比93.55%。详见表3-2-5

表 3-2-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	69	47	8	124
占比(%)	55.65	37.90	6.45	100.00

3. 东西湖

该水体位于海口市人民公园内，共计回收有效问卷 126 份，满意度为 96.83%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100-500 米的满意度为 97.96%；100 米以内的满意度为 94.55%。详见表 3-3-1

表 3-3-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									合计
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	39	13	3	32	16	1	18	4	-	126
占比(%)	70.91	23.64	5.45	65.31	32.65	2.04	81.82	18.18	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 91 人，占比 72.22%；选择“有些了解”的 27 人，占比 21.43%；二者合计为 118 人，占比 93.65%。详见表 3-3-2

表 3-3-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			合计
	了解	有些了解	不了解	
人数(人)	91	27	8	126
占比(%)	72.22	21.43	6.35	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的44人,占比43.14%;100-500米选择“没有”的38人,占比37.25%;500米以外选择“没有”的20人,占比19.61%。详见表3-3-3

表 3-3-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	44	38	20	102	8	10	2	20	3	1	-	4
占比(%)	43.14	37.25	19.61	100.00	40.00	50.00	10.00	100.00	75.00	25.00	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的106人,占比84.13%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的20人,占比15.87%,其中选择“不正常”的7人,占比5.55%。详见表3-3-4

表 3-3-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	106	13	7	126
占比(%)	84.13	10.32	5.55	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的89人,占比70.63%;选择“基本满意”的33人,占比26.20%;二者合计为122人,占比96.83%。详见表3-3-5

表 3-3-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	89	33	4	126
占比(%)	70.63	26.20	3.17	100.00

4. 龙珠湾

该水体位于绿园路至龙珠桥，共计回收有效问卷 125 份，满意度为 90.40%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100 米以内的满意度为 90.32%；100-500 米的满意度为 88.00%。详见表 3-4-1

表 3-4-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	22	62	9	7	15	3	2	5	-	125
占比(%)	23.66	66.67	9.67	28.00	60.00	12.00	28.57	71.43	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 19 人，占比 15.20%；选择“有些了解”的 60 人，占比 48.00%；二者合计为 79 人，占比 63.20%。详见表 3-4-2

表 3-4-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	19	60	46	125
占比(%)	15.20	48.00	36.80	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的22人,占比68.75%;100-500米选择“没有”的8人,占比25.00%;500米以外选择“没有”的2人,占比6.25%。详见表3-4-3

表 3-4-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	22	8	2	32	56	12	5	73	15	5	-	20
占比(%)	68.75	25.00	6.25	100.00	76.71	16.44	6.85	100.00	75.00	25.00	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的48人,占比38.40%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的77人,占比61.60%,其中选择“不正常”的27人,占比21.60%。详见表3-4-4

表 3-4-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	48	50	27	125
占比(%)	38.40	40.00	21.60	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的31人,占比24.80%;选择“基本满意”的82人,占比65.60%;二者合计为113人,占比90.40%。详见表3-4-5

表 3-4-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	31	82	12	125
占比(%)	24.80	65.60	9.60	100.00

5. 龙昆沟

该水体位于面前坡涵桥至龙昆北路，共计回收有效问卷 126 份，满意度为 93.65%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 95.24%；100 米以内的满意度为 94.12%；100-500 米的满意度为 92.59%。详见表 3-5-1

表 3-5-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	29	19	3	28	22	4	12	8	1	126
占比(%)	56.87	37.25	5.88	51.85	40.74	7.41	57.14	38.10	4.76	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 51 人，占比 40.48%；选择“有些了解”的 56 人，占比 44.44%；二者合计为 107 人，占比 84.92%。详见表 3-5-2

表 3-5-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	51	56	19	126
占比(%)	40.48	44.44	15.08	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看，100 米以内和 100-500 米选择“没有”的均为 31 人，各占比 42.47%；500 米以外选择“没有”的 11 人，占比 15.06%。详见表 3-5-3

表 3-5-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100 米以内	100-500 米	500 米以外	小计	100 米以内	100-500 米	500 米以外	小计	100 米以内	100-500 米	500 米以外	小计
人数(人)	31	31	11	73	18	17	9	44	2	6	1	9
占比(%)	42.47	42.47	15.06	100.00	40.91	38.64	20.45	100.00	22.22	66.67	11.11	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看，选择“正常”的 75 人，占比 59.52%；选择“偶尔不正常”和“不正常”的 51 人，占比 40.48%，其中选择“不正常”的 14 人，占比 11.11%。详见表 3-5-4

表 3-5-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	75	37	14	126
占比(%)	59.52	29.37	11.11	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看，选择“满意”的 69 人，占比 54.76%；选择“基本满意”的 49 人，占比 38.89%；二者合计为 118 人，占比 93.65%。详见表 3-5-5

表 3-5-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	69	49	8	126
占比(%)	54.76	38.89	6.35	100.00

6. 电力村排洪沟

该水体位于滨海大道至杜鹃路，共计回收有效问卷 123 份，满意度为 92.68%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100 米以内的满意度为 93.33%；100-500 米的满意度为 89.86%。详见表 3-6-1

表 3-6-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	15	13	2	27	35	7	9	15	-	123
占比(%)	50.00	43.33	6.67	39.14	50.72	10.14	37.50	62.50	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 36 人，占比 29.27%；选择“有些了解”的 40 人，占比 32.52%；二者合计为 76 人，占比 61.79%。详见表 3-6-2

表 3-6-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	36	40	47	123
占比(%)	29.27	32.52	38.21	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100-500米选择“没有”的29人,占比49.15%;100米以内选择“没有”的18人,占比30.51%;500米以外选择“没有”的12人,占比20.34%。详见表3-6-3

表 3-6-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	18	29	12	59	9	27	12	48	3	13	-	16
占比(%)	30.51	49.15	20.34	100.00	18.75	56.25	25.00	100.00	18.75	81.25	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的59人,占比47.97%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的64人,占比52.03%,其中选择“不正常”的29人,占比23.58%。详见表3-6-4

表 3-6-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	59	35	29	123
占比(%)	47.97	28.46	23.57	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的51人,占比41.46%;选择“基本满意”的63人,占比51.22%;二者合计为114人,占比92.68%。详见表3-6-5

表 3-6-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	51	63	9	123
占比(%)	41.46	51.22	7.32	100.00

7. 大同沟

该水体位于大同路至龙昆北路，共计回收有效问卷 122 份，满意度为 93.44%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100-500 米的满意度为 94.44%；100 米以内的满意度为 92.13%。详见表 3-7-1

表 3-7-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	45	37	7	9	8	1	7	8	-	122
占比(%)	50.56	41.57	7.87	50.00	44.44	5.56	46.67	53.33	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 56 人，占比 45.91%；选择“有些了解”的 47 人，占比 38.52%；二者合计为 103 人，占比 84.43%。详见表 3-7-2

表 3-7-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	56	47	19	122
占比(%)	45.91	38.52	15.57	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的53人,占比74.65%;500米以外选择“没有”的10人,占比14.08%;100-500米选择“没有”的8人,占比11.27%。详见表3-7-3

表 3-7-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	53	8	10	71	33	10	5	48	3	-	-	3
占比(%)	74.65	11.27	14.08	100.00	68.75	20.83	10.42	100.00	100.00	-	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的66人,占比54.10%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的56人,占比45.91%,其中选择“不正常”的12人,占比9.83%。详见表3-7-4

表 3-7-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	66	44	12	122
占比(%)	54.10	36.07	9.83	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的61人,占比50.00%;选择“基本满意”的53人,占比43.44%;二者合计为114人,占比93.44%。详见表3-7-5

表 3-7-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	61	53	8	122
占比(%)	50.00	43.44	6.56	100.00

(三) 美兰区

1. 白沙河

该水体位于美兰区海甸四东路，共计回收有效问卷 128 份，满意度为 93.75%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，100 米以内的满意度为 100.00%；100-500 米的满意度为 94.64%；500 米以外的满意度为 58.33%。详见表 4-1-1

表 4-1-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	51	9	-	35	18	3	1	6	5	128
占比(%)	85.00	15.00	-	62.50	32.14	5.36	8.33	50.00	41.67	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 47 人，占比 36.72%；选择“有些了解”的 65 人，占比 50.78%；二者合计为 112 人，占比 87.50%。详见表 4-1-2

表 4-1-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	47	65	16	128
占比(%)	36.72	50.78	12.50	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的35人,占比49.30%;100-500米选择“没有”的34人,占比47.89%;500米以外选择“没有”的2人,占比2.81%。详见表4-1-3

表 4-1-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	35	34	2	71	25	21	4	50	-	1	6	7
占比(%)	49.30	47.89	2.81	100.00	50.00	42.00	8.00	100.00	-	14.29	85.71	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的93人,占比72.66%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的35人,占比27.35%,其中选择“不正常”的14人,占比10.93%。详见表4-1-4

表 4-1-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	93	21	14	128
占比(%)	72.66	16.41	10.93	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的87人,占比67.97%;选择“基本满意”的33人,占比25.78%。二者合计为120人,占比93.75%。详见表4-1-5

表 4-1-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	87	33	8	128
占比(%)	67.97	25.78	6.25	100.00

2. 山内溪

该水体位于滨江路至美苑路，共计回收有效问卷 125 份，满意度为 94.40%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 95.12%；100-500 米的满意度为 94.87%；100 米以内的满意度为 83.33%。详见表 4-2-1

表 4-2-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	3	2	1	37	37	4	17	22	2	125
占比(%)	50.00	33.33	16.67	47.44	47.44	5.12	41.46	53.66	4.88	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 33 人，占比 26.40%；选择“有些了解”的 72 人，占比 57.60%；二者合计为 105 人，占比 84.00%。详见表 4-2-2

表 4-2-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	33	72	20	125
占比(%)	26.40	57.60	16.00	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100-500米选择“没有”的38人,占比60.32%;500米以外选择“没有”的22人,占比34.92%;100米以内选择“没有”的3人,占比4.76%。详见表4-2-3

表 4-2-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	3	38	22	63	2	35	14	51	1	5	5	11
占比(%)	4.76	60.32	34.92	100.00	3.92	68.63	27.45	100.00	9.10	45.45	45.45	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的71人,占比56.80%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的54人,占比43.20%,其中选择“不正常”的12人,占比9.60%。详见表4-2-4

表 4-2-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	71	42	12	125
占比(%)	56.80	33.60	9.60	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的57人,占比45.60%;选择“基本满意”的61人,占比48.80%;二者合计为118人,占比94.40%。详见表4-2-5

表 4-2-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	57	61	7	125
占比(%)	45.60	48.80	5.60	100.00

3. 板桥溪

该水体位于长堤路至文明东路，共计回收有效问卷 124 份，满意度为 90.32%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，100-500 米的满意度为 90.79%；100 米以内的满意度为 90.32%；500 米以外的满意度为 88.24%。详见表 4-3-1

表 4-3-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	19	9	3	39	30	7	6	9	2	124
占比(%)	61.29	29.03	9.68	51.32	39.47	9.21	35.30	52.94	11.76	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 42 人，占比 33.87%；选择“有些了解”的 62 人，占比 50.00%；二者合计为 104 人，占比 83.87%。详见表 4-3-2

表 4-3-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	42	62	20	124
占比(%)	33.87	50.00	16.13	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看，100米-500米选择“没有”的40人，占比57.97%；100米以内选择“没有”的21人，占比30.43%；500米以外选择“没有”的8人，占比11.60%。

详见表4-3-3

表4-3-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	21	40	8	69	5	26	7	38	5	10	2	17
占比(%)	30.43	57.97	11.60	100.00	13.16	68.42	18.42	100.00	29.42	58.82	11.76	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看，选择“正常”的80人，占比64.52%；选择“偶尔不正常”和“不正常”的44人，占比35.48%，其中选择“不正常”的23人，占比18.54%。详见表4-3-4

表4-3-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	80	21	23	124
占比(%)	64.52	16.94	18.54	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看，选择“满意”的64人，占比51.61%；选择“基本满意”的48人，占比38.71%；二者合计为112人，占比90.32%。详见表4-3-5

表 4-3-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	64	48	12	124
占比(%)	51.61	38.71	9.68	100.00

4. 鸭尾溪

该水体位于横沟河至五西路明渠，共计回收有效问卷 125 份，满意度为 95.20%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，100 米以内的满意度为 96.49%；500 米以外的满意度为 95.45%；100-500 米的满意度为 93.48%。详见表 4-4-1

表 4-4-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	46	9	2	18	25	3	16	5	1	125
占比(%)	80.70	15.79	3.51	39.13	54.35	6.52	72.73	22.73	4.55	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 45 人，占比 36.00%；选择“有些了解”的 66 人，占比 52.80%；二者合计为 111 人，占比 88.80%。详见表 4-4-2

表 4-4-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	45	66	14	125
占比(%)	36.00	52.80	11.20	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的46人,占比55.42%;100-500米选择“没有”的24人,占比28.92%;500米以外选择“没有”的13人,占比15.66%。详见表4-4-3

表 4-4-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	46	24	13	83	8	18	8	34	3	4	1	8
占比(%)	55.42	28.92	15.66	100.00	23.53	52.94	23.53	100.00	37.50	50.00	12.50	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的89人,占比71.20%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的36人,占比28.80%,其中选择“不正常”的10人,占比8.00%。详见表4-4-4

表 4-4-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	89	26	10	125
占比(%)	71.20	20.80	8.00	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的80人,占比64.00%;选择“基本满意”的39人,占比31.20%;二者合计为119人,占比95.20%。详见表4-4-5

表 4-4-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	80	39	6	125
占比(%)	64.00	31.20	4.80	100.00

5. 五西路明渠

该水体位于美兰区海甸五西路，共计回收有效问卷 126 份，满意度为 91.27%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，100 米以内的满意度为 96.23%；100-500 米的满意度为 90.00%；500 米以外的满意度为 82.61%。详见表 4-5-1

表 4-5-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	24	27	2	19	26	5	8	11	4	126
占比(%)	45.29	50.94	3.77	38.00	52.00	10.00	34.78	47.83	17.39	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 35 人，占比 27.78%；选择“有些了解”的 59 人，占比 46.83%；二者合计为 94 人，占比 74.61%。详见表 4-5-2

表 4-5-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	35	59	32	126
占比(%)	27.78	46.83	25.39	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的33人,占比51.56%;100-500米选择“没有”的22人,占比34.38%;500米以外选择“没有”的9人,占比14.06%。详见表4-5-3

表 4-5-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	33	22	9	64	18	24	11	53	2	4	3	9
占比(%)	51.56	34.38	14.06	100.00	33.97	45.28	20.75	100.00	22.23	44.44	33.33	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的67人,占比53.18%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的59人,占比46.82%,其中选择“不正常”的14人,占比11.11%。详见表4-5-4

表 4-5-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	67	45	14	126
占比(%)	53.18	35.71	11.11	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的51人,占比40.48%;选择“基本满意”的64人,占比50.79%;二者合计为115人,占比91.27%。详见表4-5-5

表 4-5-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	51	64	11	126
占比(%)	40.48	50.79	8.73	100.00

(四) 琼山区

1. 道客沟

该水体位于红城湖路与龙昆南路交叉处至龙昆沟上游末端，共计回收有效问卷 125 份，满意度为 92.80%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100-500 米的满意度为 95.52%；100 米以内的满意度为 87.76%。详见表 5-1-1

表 5-1-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	28	15	6	23	41	3	1	8	-	125
占比(%)	57.15	30.61	12.24	34.33	61.19	4.48	11.11	88.89	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 30 人，占比 24.00%；选择“有些了解”的 61 人，占比 48.80%；二者合计为 91 人，占比 72.80%。详见表 5-1-2

表 5-1-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	30	61	34	125
占比(%)	24.00	48.80	27.20	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100-500米选择“没有”的39人,占比53.42%;100米以内选择“没有”的31人,占比42.47%;500米以外选择“没有”的3人,占比4.11%。详见表5-1-3

表 5-1-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	31	39	3	73	15	27	6	48	3	1	-	4
占比(%)	42.47	53.42	4.11	100.00	31.25	56.25	12.50	100.00	75.00	25.00	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的76人,占比60.80%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的49人,占比39.20%,其中选择“不正常”的9人,占比7.20%。详见表5-1-4

表 5-1-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	76	40	9	125
占比(%)	60.80	32.00	7.20	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从居住或工作地与被评议水体的距离看,选择“满意”的52人,占比41.60%;选择“基本满意”的64人,占比51.20%;二者合计为116人,占比92.80%。详见表5-1-5

表 5-1-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	52	64	9	125
占比(%)	41.60	51.20	7.20	100.00

2. 响水河

响水河包括两条水系(响水河:响水河桥至滨江路;龙塘水:那央二桥至滨江路。), 共计回收有效问卷 127 份, 满意度为 91.34%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看, 500 米以外的满意度为 100.00%; 100-500 米的满意度为 91.67%; 100 米以内的满意度为 90.91%。详见表 5-2-1

表 5-2-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	36	44	8	14	19	3	2	1	-	127
占比(%)	40.91	50.00	9.09	38.89	52.78	8.33	66.67	33.33	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看, 选择“了解”的 16 人, 占比 12.60%; 选择“有些了解”的 76 人, 占比 59.84%; 二者合计为 92 人, 占比 72.44%。详见表 5-2-2

表 5-2-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	16	76	35	127
占比(%)	12.60	59.84	27.56	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的53人,占比66.25%;100-500米选择“没有”的24人,占比30.00%;500米以外选择“没有”的3人,占比3.75%。详见表5-2-3

表 5-2-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	53	24	3	80	29	8	-	37	6	4	-	10
占比(%)	66.25	30.00	3.75	100.00	78.38	21.62	-	100.00	60.00	40.00	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的75人,占比59.06%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的52人,占比40.94%,其中选择“不正常”的11人,占比8.66%。详见表5-2-4

表 5-2-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	75	41	11	127
占比(%)	59.06	32.28	8.66	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的52人,占比40.95%;选择“基本满意”的64人,占比50.39%;二者合计为116人,占比91.34%。详见表5-2-5

表 5-2-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	52	64	11	127
占比(%)	40.95	50.39	8.66	100.00

3. 河口溪

该水体位于府城东门外分水枢纽至南渡江，共计回收有效问卷 127 份，满意度为 83.46%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100-500 米的满意度为 89.06%；100 米以内的满意度为 75.00%。详见表 5-3-1

表 5-3-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									合计
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	19	23	14	26	31	7	2	5	-	127
占比(%)	33.93	41.07	25.00	40.63	48.44	10.93	28.57	71.43	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 17 人，占比 13.39%；选择“有些了解”的 34 人，占比 26.77%；二者合计为 51 人，占比 40.16%。详见表 5-3-2

表 5-3-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	17	34	76	127
占比(%)	13.39	26.77	59.84	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100-500米选择“没有”的39人,占比55.71%;100米以内选择“没有”的29人,占比41.43%;500米以外选择“没有”的2人,占比2.86%。详见表5-3-3

表 5-3-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	29	39	2	70	17	18	5	40	10	7	-	17
占比(%)	41.43	55.71	2.86	100.00	42.50	45.00	12.50	100.00	58.82	41.18	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的63人,占比49.61%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的64人,占比50.39%,其中选择“不正常”的24人,占比18.90%。详见表5-3-4

表 5-3-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	63	40	24	127
占比(%)	49.61	31.49	18.90	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的47人,占比37.01%;选择“基本满意”的59人,占比46.45%;二者合计为106人,占比83.46%。详见表5-3-5

表 5-3-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	47	59	21	127
占比(%)	37.01	46.45	16.54	100.00

4. 红城湖

该水体位于琼山区红城湖路，共计回收有效问卷 127 份，满意度为 95.28%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100-500 米的满意度为 97.30%；100 米以内的满意度为 93.75%。详见表 5-4-1

表 5-4-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	50	25	5	17	19	1	7	3	-	127
占比(%)	62.50	31.25	6.25	45.95	51.35	2.70	70.00	30.00	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 29 人，占比 22.83%；选择“有些了解”的 55 人，占比 43.31%；二者合计为 84 人，占比 66.14%。详见表 5-4-2

表 5-4-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	29	55	43	127
占比(%)	22.83	43.31	33.86	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的54人,占比64.29%;100-500米选择“没有”的25人,占比29.76%;500米以外选择“没有”的5人,占比5.95%。详见表5-4-3

表 5-4-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	54	25	5	84	24	10	5	39	2	2	-	4
占比(%)	64.29	29.76	5.95	100.00	61.54	25.64	12.82	100.00	50.00	50.00	-	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的90人,占比70.87%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的37人,占比29.13%,其中选择“不正常”的11人,占比8.66%。详见表5-4-4

表 5-4-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	90	26	11	127
占比(%)	70.87	20.47	8.66	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的74人,占比58.27%;选择“基本满意”的47人,占比37.01%;二者合计为121人,占比95.28%。详见表5-4-5

表 5-4-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对所在位置水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	74	47	6	127
占比(%)	58.27	37.01	4.72	100.00

(五) 秀英区

1. 工业水库

该水体位于南海大道至向荣路，共计回收有效问卷 125 份，满意度为 92.80%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，100 米以内的满意度为 96.97%；100-500 米的满意度为 94.83%；500 米以外的满意度为 85.30%。详见表 6-1-1

表 6-1-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	27	5	1	37	18	3	13	16	5	125
占比(%)	81.82	15.15	3.03	63.80	31.03	5.17	38.24	47.06	14.70	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 34 人，占比 27.20%；选择“有些了解”的 32 人，占比 25.60%；二者合计为 66 人，占比 52.80%。详见表 6-1-2

表 6-1-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	34	32	59	125
占比(%)	27.20	25.60	47.20	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看，100-500 米间选择“没有”的 41 人，占比 47.13%；100 米以内选择“没有”的 29 人，占比 33.33%；500 米以外选择“没有”的 17 人，占比 19.54%。详见表 6-1-3

表 6-1-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100 米以内	100-500 米	500 米以外	小计	100 米以内	100-500 米	500 米以外	小计	100 米以内	100-500 米	500 米以外	小计
人数(人)	29	41	17	87	3	11	15	29	1	6	2	9
占比(%)	33.33	47.13	19.54	100.00	10.34	37.93	51.73	100.00	11.11	66.67	22.22	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看，选择“正常”的 90 人，占比 72.00%；选择“偶尔不正常”和“不正常”的 35 人，占比 28.00%，其中选择“不正常”的 7 人，占比 5.60%。详见表 6-1-4

表 6-1-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	90	28	7	125
占比(%)	72.00	22.40	5.60	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看，选择“满意”的 77 人，占比 61.60%；选择“基本满意”的 39 人，占比 31.20%；二者合计为 116 人，占比 92.80%。详见表 6-1-5

表 6-1-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	77	39	9	125
占比(%)	61.60	31.20	7.20	100.00

2. 秀英沟

该水体位于向荣路至滨海大道出海口，共计回收有效问卷 126 份，满意度为 91.27%。

(1) 居住或工作地与评议水体的距离

从居住或工作地与评议水体的距离看，500 米以外的满意度为 100.00%；100 米以内的满意度为 95.31%；100-500 米的满意度为 82.61%。详见表 6-2-1

表 6-2-1 居住或工作的地方与评议水体的距离情况

指标	居住或工作的地方与评议水体的距离									
	100 米以内			100-500 米			500 米以外			合计
	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	满意	基本满意	不满意	
人数(人)	48	13	3	24	14	8	9	7	-	126
占比(%)	75.00	20.31	4.69	52.18	30.43	17.39	56.25	43.75	-	100.00

(2) 对被评议水体整治工程的了解程度

从对被评议水体整治工程的了解程度看，选择“了解”的 55 人，占比 43.65%；选择“有些了解”的 31 人，占比 24.60%；二者合计为 86 人，占比 68.25%。详见表 6-2-2

表 6-2-2 对被评议水体整治工程的了解程度情况

指标	对被评议水体整治工程的了解程度			
	了解	有些了解	不了解	合计
人数(人)	55	31	40	126
占比(%)	43.65	24.60	31.75	100.00

(3) 被评议水体现在有无臭味问题

从被评议水体现在有无臭味问题看,100米以内选择“没有”的44人,占比53.66%;100-500米间选择“没有”的27人,占比32.93%;500米以外选择“没有”的11人,占比13.41%。详见表6-2-3

表 6-2-3 被评议水体现在有无臭味问题情况

指标	被评议水体现在有无臭味问题											
	没有				偶尔有				有			
	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计	100米以内	100-500米	500米以外	小计
人数(人)	44	27	11	82	18	14	5	37	2	5		7
占比(%)	53.66	32.93	13.41	100.00	48.65	37.84	13.51	100.00	28.57	71.43	0.00	100.00

(4) 被评议水体现在的颜色是否正常

从被评议水体现在的颜色是否正常看,选择“正常”的84人,占比66.67%;选择“偶尔不正常”和“不正常”的42人,占比33.33%,其中选择“不正常”的8人,占比6.35%。详见表6-2-4

表 6-2-4 被评议水体现在的颜色是否正常情况

指标	被评议水体现在的颜色是否正常			
	正常	偶尔不正常	不正常	合计
人数(人)	84	34	8	126
占比(%)	66.67	26.98	6.35	100.00

(5) 对被评议水体整治效果的满意程度

从对被评议水体整治效果的满意程度看,选择“满意”的81人,占比64.29%;选择“基本满意”的34人,占比26.98%;二者合计为115人,占比91.27%。详见表6-2-5

表 6-2-5 对被评议水体整治效果的满意程度情况

指标	对被评议水体整治效果的满意程度			
	满意	基本满意	不满意	合计
人数(人)	81	34	11	129
占比(%)	64.29	26.98	8.73	100.00